



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
(Requirement for Using Certification Mark)
(R-CB0-02)

ยกเว้นการรับรองประเภท 1a

ประกาศใช้วันที่ 25 ตุลาคม 2565

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

1. วัตถุประสงค์

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นี้ กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.1 เพื่อให้การใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง ชัดเจนและไม่สร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค

1.2 เพื่อให้การนำเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการไปใช้เกิดความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ

2. ขอบข่าย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นี้ เป็นการกำหนดแนวทางการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

3. เอกสารอ้างอิง

3.1 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

4. คำนิยาม

4.1 **ผู้ยื่นคำขอ** หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประสงค์จะขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ

4.2 **ผู้ได้รับการรับรอง** หมายถึง ผู้ยื่นคำขอที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

4.3 **การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์** หมายถึง กระบวนการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การยอมรับอย่างเป็นทางการแก่ผู้ได้รับการรับรอง ว่ามีขีดความสามารถในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์บริการกำหนดได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์บริการกำหนดได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง

4.4 **เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์** หมายถึง เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ใช้เพื่อแสดงถึงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

5. การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปใช้ ภายใต้เงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เท่านั้น

6. เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการมีรูปแบบ ขนาด สัดส่วน และสีของเครื่องหมายให้เป็นไปตามที่กำหนดใน ภาคผนวก ก รูปที่ ก.

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่อาจใช้สีตามที่กำหนดไว้ได้ ให้ใช้สีโทนเดียวแทนได้

7. เงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

7.1 เงื่อนไขการแสดงเครื่องหมายรับรองทั่วไป

ผู้ได้รับการรับรองสามารถนำเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปแสดงบนผลิตภัณฑ์ เอกสาร คู่มือและ/หรือสื่อต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ โฆษณาหรืออ้างอิงได้ เฉพาะผลิตภัณฑ์ภายใต้ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วเท่านั้น

7.2 เงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์บนตัวผลิตภัณฑ์


ให้แสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์บนฉลากที่ติดบนผลิตภัณฑ์ โดยให้เป็นไปตาม ตัวอย่างที่กำหนดไว้ใน ภาคผนวก ข.

3 การนำเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปใช้ในกิจกรรมอื่น หรือวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากที่อนุญาตไว้ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขนี้ ผู้ได้รับการรับรองต้องทำหนังสือถึงผู้บริหารสูงสุดเพื่อขออนุญาต และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่แจ้ง หากได้รับการแจ้งยกเลิกการอนุญาต ต้องระงับการใช้งานทันที ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

8. การระงับการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

กรณีที่มีการลดขอบข่าย การพักใช้ เพิกถอน หรือการยกเลิกการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้ได้รับการรับรองต้องระงับการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือทั้งหมด รวมทั้งการใช้ เอกสารและสื่อโฆษณาใดๆ ที่ระบุหรือที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

ภาคผนวก ก.
เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ



รูปที่ ก. สัดส่วน ขนาดและมิติของ เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

ภาคผนวก ข.

การแสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์บนผลิตภัณฑ์

การแสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์บนผลิตภัณฑ์ ให้ดำเนินการโดยการทำเครื่องหมาย ทำลวดลาย พิมพ์ หรือเทคนิควิธีการอื่นให้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน มีรายละเอียดครบถ้วน บนบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ หรือบนส่วนที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย มีรายละเอียดครบถ้วนอย่างน้อยดังนี้

- ชื่อผู้ผลิตและเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต
- ชื่อผลิตภัณฑ์
- หมายเลขผลิตภัณฑ์/รุ่น
- ข้อมูลสำคัญอื่นตามที่มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกำหนด

เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ต้องมีความคมชัด ไม่เบลอ และมีสัดส่วนตามที่กำหนดไว้ใน ภาคผนวก ก. โดยต้องมีขนาดเหมาะสมสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย และต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 0.5 ซม. X 0.5 ซม. ต้องมีความคงทนต่อการใช้งานและการเสียดสี หลุดลอก

ตัวอย่างฉลากที่แสดงเครื่องหมาย ดังรูปที่ ข.

ชื่อผู้ผลิตหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต.....	 WW-XX-YY
ชื่อผลิตภัณฑ์.....	
หมายเลขผลิตภัณฑ์/รุ่น.....	
ข้อมูลสำคัญอื่นตามที่มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกำหนด.....	

รูปที่ ข. แสดงตัวอย่างฉลากที่แสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ WW-XX-YY หมายถึง หมายเลขใบรับรองที่กรมวิทยาศาสตร์บริการออกให้
WW คือ ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ขอรับรอง เช่น 01 หมายถึง ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร
XX คือ ลำดับที่การออกใบรับรอง โดยเรียงลำดับตั้งแต่ 01, 02, 03,
YY คือ ปีพุทธศักราชที่ออกใบรับรอง โดยใช้ตัวเลขสองตัวหลังของปี พ.ศ. เช่น 65 หมายถึง ปี พ.ศ. 2565

กลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
กองตรวจและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เลขที่ 75/7 ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-7341-2 Email : pc@dss.go.th